作業完了報告書

案件: 1DC72E2D | 日付: 2026/10/5

物件: 青葉レジデンス
住所: 東京都新宿区1丁目（検証用）
部屋: 203
業者: 佐藤設備 (佐藤設備株式会社)
カテゴリ: 水道・配管

症状・依頼内容

台所の水漏れ修繕

作業内容

給水管の継手を交換し、通水後に漏水がないことを確認しました。

使用材料

給水管継手1個

台所の給水管: 2枚



施工前



施工後

Generated by Solit